

Patrimonio Arquitectónico Histórico

CASONA CANDIOTTI



Esta casona de características Románicas, fue construida en los años 1915-1920, más conocida por uno de sus propietarios posteriores, quien más tiempo la conservo, como Casona de Candiotti. Paso luego por varias ventas y sucesiones hasta que quedo deshabitada por años produciéndose su deterioro. En el año 1997 es adquirida por un europeo residente en La Falda, quien encara su reciclado y algunas reformas que cambian su fisonomía en el frente y cerco. Se destaca el absurdo cerramiento del cerco quitando la malla de alambre sobre el muro bajo y completando el mismo con pared de piedra restándole vista desde el exterior. Se quito también la puerta de acceso peatonal del frente quedando solo el ingreso por el portón para vehículos. En la fachada, desapareció el patio de ingreso siendo incorporado al interior agrandando de esta forma el living-estar e incorporando un gran hogar a leña con el tiraje sobresaliendo hacia el exterior.

El ingreso quedo hacia el sudeste por una puerta lateral y por los fondos de la construcción.

Todas las obras quedan inconclusas ante el repentino fallecimiento del propietario. Los interiores estaban dismantelados, los baños desarmados y los artefactos de estos diseminados por las habitaciones a media refacción. El parque y los jardines que rodeaban la casa habían desaparecido, restos de escombros, bolsas vacías de material y todo tipo de basura se encontraban alrededor.

Por suerte los sucesores ponen en venta la propiedad y esta es vendida en poco tiempo.

En el año 1999, los nuevos propietarios ponen manos a la obra de inmediato con nuevos trabajadores y mejor control. Planifican y ejecutan las obras sin poder rehacer lo que antes había sido modificado. Finalizan las remodelaciones, recuperaron las aberturas de madera y balcones. Limpian los restos de obra y recuperan el jardín, dándole a la casa nuevo brillo.

Lamentablemente este es uno de los casos en que las mejoras en una propiedad no fueron muy acertadas, privilegiando el mal gusto y la conveniencia sin tener en cuenta el estilo, los años, la historia. Hoy se ve radiante a pesar de estos "malos tratos", pero los que tuvimos el privilegio de verla a traves del cerco de alambre tejido, aun abandonada, añoramos su aspecto original, su intriga, y sus misterios que ya hablaban de brujas y apariciones. El Castillo embrujado, que ahuyentaba a los niños pero no a los vándalos y ladrones.

Casona Candiotti



Aspecto del ingreso original



Vista del frente antes de las remodelaciones